

# BIRGER LUND A·S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: info@birgerlund.dk

## Tilsynsnotat nr.01.

19-03-2007

Vedr.: **Gl. Ladegård**  
Sag. nr.: **899/1**  
Emne: **Tilsyn**  
Tid: **19-03-2007**  
Sted: **Åboulevard 9,5<sup>th</sup>**  
Udført af: **Carsten Sørensen**

### 1.0. Tilsynets formål

At føre tilsyn med åbnede bygningskonstruktioner for montering af altan Åboulevard 9,5<sup>th</sup>

### 1.1. Besigtigelse

Ved tilsynet var konstruktioner blotlagt under 3-fags vindue i stueetage og delvist blotlagt i kammer. Tagremmen er ikke placeret som forudsat i ingeniørprojekt. Betondækket i badeværelset forhindrer fastgørelse af udliggerstål her.

### 1.2. Entreprenørens tiltag

Dommerby stål, Mads/Rolf, blotlægger resterende konstruktioner i kammer og udgraver mellemrum for indskudsler indtil overside indskudsbrædder. Særlig vigtig er oprensning ved spærrets fastgørelse ved rem.

Placering af eksisterende NP 17 stålprofiler indtegnes målsat på skitse.

Efter endt oprensning kontaktes tilsynet eller senes ved byggemøde 21/3 2007 kl. 7.

Dommerby stål skal i samarbejde med tilsyn og bygherre udarbejde detailtidsplan for gennemførelse af altanmontering på de 5.sals lejligheder.

Ved udførelse skal stålprofiler i etageadskillelse, der eksponeres fra indvendig side af fremtidig altandør og frem mod altan afrenses og overfladebehandles til korrosionskategori C4. Metode aftales nærmere med tilsyn ved byggemøde 21/3 2007.

### 1.3. Øvrige bemærkninger

Birger Lund A/S reviderer projekt specifikt for alle 5.sals lejligheder i takt med der åbnes til konstruktioner.

Birger Lund A/S fremkommer løsninger for fastgørelse af eksisterende konstruktioner efter tilsyn af rengjorte/blotlagte konstruktioner. Der må påregnes montering af dobbelt udliggerstål på hver side af badeværelser og en UNP 100 som væksel bjælke ved alle dobbeltudligger stål. Dette følger af revideret projektmateriale.

**Birger Lund A/S**